



Fixierung Sensorkabel in C-Nut

Ein Stück Schrumpfschlauch (ca. Durchmesser 5mm) von vorne über den Sensor schieben. Die Länge des Schrumpfschlauches hängt von der entsprechenden Modullänge ab.



Den Schrumpfschlauch mit einem Heissluftfön erwärmen bis er satt auf dem Sensorkabel liegt.



Den Sensor in der C-Nut montieren.



Das Sensorkabel mit den Schrumpfschlauch in die C-Nut einführen.

